


SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

0	744290,357	1043660,447	12	744295,273	1043643,898
1	744297,742	1043663,761	13	744300,803	1043645,224
2	744301,651	1043663,803	14	744305,755	1043648,122
3	744301,521	1043662,824	15	744324,215	1043656,302
4	744311,820	1043659,830	16	744318,808	1043658,173
5	744313,316	1043654,713	17	744315,874	1043663,275
6	744310,498	1043656,623	18	744317,300	1043665,716
7	744310,456	1043652,846	19	744308,131	1043664,559
8	744306,426	1043652,590	20	744306,111	1043666,360
9	744298,251	1043651,643	21	744303,969	1043667,291
10	744291,675	1043646,696	22	744303,392	1043666,145
11	744287,284	1043641,165	23	744301,819	1043665,070



DCHRANA STAVAJÍCÍCH STROMŮ PODLE SD.30/A-6
VYZNAČENÍ DCHRANĚNÉHO PROSTORU
KOLEM KORENDEVNÍHO SYSTÉMU STROMŮ, MIN.r = 2,5m

úsek P – schodiště

S.08 -

Ing.arch. Magdalena Dandová Petrů Bezručů 23/925 182 00 Praha 8		akce Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Rekonstrukce parkových cest		paré		
objednatel		Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1				
autorský návrh		Ing. arch. M. Dandová, Ing. arch. J. Kosnar				
vedoucí projektant		Ing. arch. M. Dandová				
vypracoval		Ing. R. Fischer				
stupeň PD	jednostupňová projektová dokumentace	obsah	Venkovní schodiště, opěrné zahradní zídky		formáty	
datum	11/2004	VYTÝČOVACÍ SITUACE ÚSEKU P			č.v.	
měřítko	1 : 200					