




REZ 1-1



REZ 2-2



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- ZDVO KAMENNÉ, KVALITNÍ PÍSKOVCE
 - STĚNY -LOM HORICE
 - STŘECH-LOM KOBEŘ
 - ŽB STĚNA Z BERNICÍCH DLČU BD 30 (TL 300), BS KLATOVY
 - VZTUŽENÍ DLE STATIKY, NUTNĚ ČÁSTEČNĚ DOBEDNIT
 - ŽB STĚNA Z BERNICÍCH DLČU BD 25 (TL 250), BS KLATOVY
 - VZTUŽENÍ DLE STATIKY, NUTNĚ ČÁSTEČNĚ DOBEDNIT
 - PŘÍKOVĚ ZDVO YTONG P4-700-TL 125mm
 - MALTA YTONG-TEMKOV/STVA
 - PŘÍKOVĚ ZDVO YTONG P4-600-TL 50mm
 - MALTA YTONG-TEMKOV/STVA
 - POUZE ZAPLENOVÁNÍ ROZVODU JII
 - BETON PROSTÝ-B15
 - IZOLACE PROTI VODĚ
 - SYMBOLOU NÁHRADZUJE I NĚKOLIK Vrstev
 - MÁSPANA ZEJMINA HUTNĚNÁI PO Vrstvách
 - MAX.PO 300 MM
 - ŠTĚRK PÍSEK,PODSYP
 - ROSTLIVÝ TERÉN



1NP=±0,000=252,25Bpv
1PP=-2,500=249,75Bpv

A - S.0.057

POZNAMKY

- ZALOŽENÍ NESMÍ BYT PROVEDENO V MĀSPY
- ZAKLADOVĚ SPRÁVA MUSÍ PŘEZÍT GEOLOS
- ZAKLADOVĚ SPRÁVA NESMÍ BYT ROZMOCĚNĀ
- MUSÍ BYT ZHUTNĚNĀ
- V ZAKLADOVÝCH PASECH BUDE ULOŽEN ZEMNÍCI VODIČ
- DIE ČĀSTI ELEKTRO, VVĀDĚY NESMÍ PROCHÁZĚT HYDROIZOLÁCI
- POUZE ZEMNÍCI VODIČ ROZVĀDĚČE PROCHÁZĚI PŘÍRUBOVOU CHRĀNĚNKOU
- PŘED BETONĀZI ZAKLADOVĚ DESKY MUSÍ BYT OSĀZENY PŘÍRUBOVĚ HRĀNÍCKÝ OCEL
- A HYDROIZOLÁČNÍ SOLVRSTVĀ
- VYTUŽENĀ KAKVALITA BETONU BUDE PROVEDENO DLE KONSTRUKČNĀ ČĀSTI
- VĚŠKĚRE MĀSPY MUSÍ BYT ZHUTNĚNĀ NA POZĀDOVANĀU UNOSTNOST

Dokumentace pro výběr dodavatele	Obnova zahrady Kinských v Praze 5	paré
Ing.arch. Magdalena Dardová Petra Bezruč 25/925 182 00 Praha 8	Dětské hřiště „I“ a obnova jeho okolí Objekt zázemí dětského hřiště „II“	
objednatel	Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1	
autorský návrh	Ing.arch. M.Dardová, Ing.arch. J.Kosnar	
vedoucí projektant	Ing.arch. M.Dardová	
projektant profese	Ing.P.Havlík	
stupeň PD	dokumentace pro	obsah
datum	03 / 2008	01 Architektonické a stavební technické řešení
metriko	1:50	4A4 5.v. 01-05