

Příloha k závěrečnému protokolu o předání a převzetí díla akce "Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády"

Soupis vad a nedodávek na oknech a dveřích

Poř. číslo	Klíčka, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety					Okenní tabule		Ostění		Poznámky		
	ext. / int.	chybějí	Nefunkční	Poškozené	Uvolněné	Spatně provedení	Sedít kování	Znečištěné	Vady nátěru	Vypraskané tmel	Znečištěné		Podřbané sklo	Dřeva
Školická														
O Š1-01	ext. S int. S					D, Z K			K	K				O D, Z - nejsou použity mosazné vruty; K - podél klapačky a klíčky K - není osazena mosazná klíčka
O Š1-02	ext. S int. S					D, Z K				P				O D, Z - nejsou použity mosazné vruty K - není osazena mosazná klíčka
O Š1-03	ext. S int. S					D, Z K			P, R	P				O D, Z - nejsou použity mosazné vruty; K - drhne o parapet K - není osazena mosazná klíčka
O Š1-04	ext. S, D int. S								R, K					O K - nad okapnici
O Š1-05	ext. S int. S		Z			S								O Z - nelze zavřít levé křídlo S - křídlo osazené; K - nelze dovřít; osadit kř. Píškem místo háku
O Š1-06	ext. S, D int. S								P, K	P				O K - drhne P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š1-07	ext. S int. S													O K - špatně provedená oprava nad klíčkou R - nelze zajistit dolní křídla; Khl - nelze zavřít
O Š1-08	ext. S int. S													
O Š1-09	ext. S int. S													
O Š1-10	ext. S int. S													
O Š1-11	ext. S int. S													
O Š2-01	ext. S int. S					D, Z K								O D - nejsou použity mosazné vruty; Z - křídlo osazené vruty
O Š2-02	ext. S int. S					S R								S - kolize rozvor, osadit širší skobu R - dlouhá; Kf - nezapravené otvory pod rozetkou, prasklá klapačka
O Š2-03	ext. S int. S					T Z								Z - špatně osazené; K - nezapravený konec
O Š2-04	ext. S int. S													O K - nezapravené otvory pod rozetkou
O Š2-05	ext. S int. S					Z								Z - špatně osazené, nedříví K - nezapravené otvory pod rozetkou, poškozený konec klapačky

7.10.2021

1/18

Položka	Klíčka, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		Poznámky					
	ext. / int.	ext. / int.	Metfunkční	Poškozené	Uvodňací	Špatně provedení	Sedící kování	Znečištěné	Vady rámu	Vypřaskaný rám	Znečištěné	Metfunkční	Špatně provedení / zasklivač / tmel		Špatně provedení	poškozené sklo	Znečištěná burza na skle	Oprava omítek	Přetáčené křídlo
O Š2-06	ext. / int.	S						K, Z	R, K				K						K - nezapravené otvory pod rozetkou
O Š2-07	ext. / int.	S			S			Z											S - uvolněná
O Š2-08	ext. / int.	S				Z		Z	P	P			P, K						Z - špatně osazený vrut; P - špatně zbroúšený vnitřní parapet; K - drhne
O Š2-09	ext. / int.	S					S						P						P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š2-10	ext. / int.	S							R, K				P						P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š2-11	ext. / int.	S								P									R - nelze zavřít; P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š2-12	ext. / int.	S								P			K						K - špatně provedená oprava
O Š2-13	ext. / int.	S				Z							P						P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š2-14	ext. / int.	S				Z							P						Z - špatně osazená
O Š3-01	ext. / int.	S																	R - nelze zavřít; P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š3-02	ext. / int.	S																	Z - klívě osazený vrut
O Š3-03	ext. / int.	S																	P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š3-04	ext. / int.	S																	RHP - prasklý vnitřní rám u klapačky; KDP - dlouhá rozvora
O Š3-05	ext. / int.	S																	D, S - špatně osazené
O Š3-06	ext. / int.	S																	K - rozeta klíčky; Kř - prasklá klapačka
O Š3-07	ext. / int.	S																	S - špatně osazená skoba
O Š3-08	ext. / int.	S																	R - nezajíždí rozvora do skoby
O Š3-09	ext. / int.	S																	ZP - špatně osazený vrut
O Š3-10	ext. / int.	S																	R - pouťec; K - prasklá klapačka, nutno probrat kolem skoby
O Š3-11	ext. / int.	S																	K - prasklina na klapačce
O Š3-12	ext. / int.	S																	K - ulomená část klapačky
O Š3-13	ext. / int.	S																	S - seřítit
O Š3-14	ext. / int.	S																	P - nezačištěná přední hrana parapetu

4.10.2021

Položka	Klíčka, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		horní; dolní; levý; pravý; Vše	Poznámky				
	ext. / int.	ext. / int.	Uvolněné	Poškozené	Uvolněné	Spáté provedení	Serifit kování	Znečištěné	Vady rámu	Vyrasnaný tmel	Znečištěné	Nefunkční	Spáté provedení / zasklivovací tmel			Spáté provedení	Poskrobené sklo	Znečištěná barva na sklo	Oprava omítky
O Š3-09	ext. / int.	S				Z		K	K					P					Z - špatně osazená
O Š3-10	ext. / int.	S						K	K	P									P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š3-11	ext. / int.	S						K		P				P					P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š3-12	ext. / int.	S				ZS				P									Z - špatně osazená; S - křivě osazená (vyosená)
O Š3-13	ext. / int.	S				Z				P				P					P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š3-14	ext. / int.	S								P				P					Z - špatně osazená
O Š3-14	ext. / int.	S								P				P					P - nezačištěná přední hrana parapetu
O Š3-14	ext. / int.	S								P				P					P - nezačištěná přední hrana parapetu
Západní																			
O Z0-01	ext. / int.																		OK
O Z0-02	ext. / int.																		OK
O Z0-03	ext. / int.																		OK
O Z0-04	ext. / int.																		OK
O Z1-01	ext. / int.	H								K									Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty; K - drhne křídlo
O Z1-02	ext. / int.																		Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-03	ext. / int.	H											K						Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-04	ext. / int.																		Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-05	ext. / int.	H																	Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-06	ext. / int.																		Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-07	ext. / int.	H																	Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty; K - drhne křídlo

7. 10. 2021

Pořadí	Klička, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Háč, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		Poznámky horní; dolní; levý; pravý; Vše						
	ext./int.	ext./int.	Dybejdic	Netuknutí	Poskožení	Uvolnění	Spáté provedení	Sřídit kování	Znečištění	Vady nátěru	Vypřaskání tmel	Znečištění tmel	Neufunkční		Spáté provedení zesilovací tmel	Spáté provedení	Pokřídlené sídlo	Znečištění barva na sídlo	Oprava ořezek	Přetěsnění nátěry
O Z1-08	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty; K - prasklina na klapačce u dorazu
O Z1-09	ext.	H					Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-10	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-11	ext.		P				Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-12	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-13	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-14	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-15	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-16	ext.		P				Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-17	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-18	ext.						Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z1-19	ext.		P				Z,D,S													Z,D,S - nejsou použity mosazné vruty
DV Z1-20	ext.																			Mříž není v barvě rámu; doplnit kartáčové těsnění na spodek křidel
O Z2-01	ext.																			OK
O Z2-02	ext.						D,Z													D - nejsou použity mosazné vruty; Z - špatně osazená
O Z2-03	ext.		P				D,Z													D - nejsou použity mosazné vruty; Z - špatně osazená
O Z2-04	ext.						D,Z													D - nejsou použity mosazné vruty; Z - křivě osazené vruty
	int.						Sh													Sh - křivě osazená

7.10.2021

Položka	Klička, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Háč, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		Poznámky				
	ext./int.	Chybějící	Metunkční	Podkozene	Uvolněné	Spačné provedení	Serfidl kování	Znečištěné	Vady nátěru	Vyřaskany tmel	Znečištěné	Metunkční	Spačné provedení/ Zasklivač tmel		Spačné provedení	Pokřebené sklo	Znečištěná barva na skle	Oprava omitek
O Z2-05	ext.	D																
O Z2-06	ext./int.	D																
O Z2-07	ext./int.	D			Sh	Sh								Kh				
O Z2-08	ext./int.	D																
O Z2-09	ext./int.	D			Z	Sh												
O Z2-10	ext./int.		P		D													
O Z2-11	ext./int.		P		D													
O Z2-12	ext./int.				Z,D,S													
O Z2-13	ext./int.		P		Z,D,S													
O Z2-14	ext./int.	D			Z								K					
O Z2-15	ext./int.	D,H			Z,D,S													
O Z2-16	ext./int.	D			Z,D,S													
O Z2-17	ext./int.	D			Z,D,S													
O Z2-18	ext./int.	D			Z,D,S													
O Z2-19	ext./int.	D			Z,D,S													
O Z2-20	ext./int.	D			Z,D,S													
O Z3-01	ext./int.				D													

7.10.2021

Poloha	Klíčka, Záslečka, Doraz, Skoba, Rozvora, Háč, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety				Okenní tabule				Ostění		Poznámky			
	ext. / int.	Chybějící	Nefunkční	Poškozená	Uvolněné	Špatné provedení	Sedící kování	Znečištěné	Neufunkční	Špatné provedení	Špatná zasklávací tmel	Špatné provedení		Poškrábané sklo	Znečištěná barva na skle	Oprava omítek
O Z3-02	ext.															
O Z3-02	int.															
O Z3-03	ext.															
O Z3-03	int.															
O Z3-04	ext.			Z												Z - nakřivo osazené vruty
O Z3-04	int.															
O Z3-05	ext.											O	O			
O Z3-05	int.															
O Z3-06	ext.			Z								O	O			
O Z3-06	int.															
O Z3-07	ext.			D								O	O			
O Z3-07	int.		P													
O Z3-08	ext.			D								O	O			
O Z3-08	int.															
O Z3-09	ext.			D								O	O			
O Z3-09	int.															
O Z3-10	ext.					Z										Z - nedotažené nakřivo osazené vruty
O Z3-10	int.															
O Z3-11	ext.			D												
O Z3-11	int.		P													
O Z3-12	ext.			D		Z										Z - špatně osazené, R - kolem skoby
O Z3-12	int.															
O Z3-13	ext.			D		Z										Z - špatně osazené
O Z3-13	int.															
O Z3-14	ext.					D,S										D,S - nejsou použity mosazné vruty; K - prasklina mezi rámem a okapnicí
O Z3-14	int.															
O Z3-15	ext.					D,S										D,S - nejsou použity mosazné vruty; P - chybí část mechanismu
O Z3-15	int.		P													R - spodní hrana poutce od hnědé barvy
O Z3-16	ext.					D,S										D,S - nejsou použity mosazné vruty; R,K - drhne okno o poutec
O Z3-16	int.															
O Z3-17	ext.					D,S										D,S - nejsou použity mosazné vruty
O Z3-17	int.															
O Z3-18	ext.					D,S										D,S - nejsou použity mosazné vruty; K - špatně opravená okapnice
O Z3-18	int.															

7.10.2021

11/18

Poloha	ext. / int.	Klička, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Háč, Páková rozvora, Těsnění										Rámy / Křídla / Parapety				Okenní tabule			Ostění		Poznámky	horní; dolní; levý; pravý; Vše									
		Chybějící	Nefunkční	Poškozené	Uvolněné	Spátné provedení	Serifit kování	Znečištěné	Vady měřiv	Vypřeskaný tměl	Znečištěné	Netuhlé	Spátné provedení / zesklivací tměl	Spátné provedení	poškozené sklo	Znečištěný	škrty na skle	Oprava omítek	pretážené měřivky												
O Z3-19	ext. / int.					D,S							K											D,S - nejsou použity mosazné vruty; K - okapnice; S - ohnutá, nelze zavřít okno							
O Z3-20	ext. / int.					D,S																		D,S - nejsou použity mosazné vruty							
O Z3-21	ext. / int.					D,S																		D,S - nejsou použity mosazné vruty; K,R - drhne křídlo o rám							
Jižní I.																															
O J1-01	ext. / int.						V																								
O J1-02	ext. / int.						V																								
O J1-03	ext. / int.						V																								
O J1-04	ext. / int.						V																								
O J1-05	ext. / int.								T																D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty						
O J1-06	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty						
O J1-07	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty						
O J1-08	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty						
O J1-09	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty; K - drhne o skobu + okapnice o rám						
O J1-10	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty						
O J1-11	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty; R - poutec; K - drhne						
O J1-12	ext. / int.																								D,Z,S - nejsou použity mosazné vruty; R - poutec; K - drhne						
O J1-13	ext. / int.																								H - špatně osazený, při otevření mají zásk.; P - kolem prostřední záskočky						
O J1-14	ext. / int.																								OK						
																										OK					

2.10.2021

Položka	Klička, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety							Okenní tabule			Ostění		horní; dolní; levý; pravý; Vše Poznámky					
	ext. / int.	ext. / int.	Chyběl	Nefunkční	Poškození	Uvolněné	Spatně provedení	Sefitit kování	Znečištěné	Vady nátěru	Vypřaskaný tmel	Znečištěné	Nefunkční	Spatně provedeny zasklávací tmel		Spatně provedení	Poškozené sklo	Znečištění barva na sklo	Oprava omítek	Přetážené nátery
DV J1-15	ext.	int.							R, K										O	
DV J1-16	ext.	int.							K		R				K		O			K - špatně provedený nátěr K - prasklina mezi klikou a rozetou OK
DV J1-17	ext.	int.																		
O J2-01	ext.	int.				V														
O J2-02	ext.	int.				V														
O J2-03	ext.	int.				V														
O J2-04	ext.	int.				V														
O J2-05	ext.	int.					Z		R	PP										Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-06	ext.	int.					H, S, Z		Rdp											H - srovnat; S - nedotažené; Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-07	ext.	int.					S	Z	Rdp						K					Z - nejsou použity mosazné vruty K - nezapravené otvory kolem rozety kličky
O J2-08	ext.	int.					K	Zp								O				Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-09	ext.	int.					K	Z								O				Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-10	ext.	int.					Z		Kh											Kh - klapačka; Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-11	ext.	int.					Z													Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-12	ext.	int.					Z			P										P - kolem záskoček; Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-13	ext.	int.					Z		R							O				R - pod klapačkou; Z - nejsou použity mosazné vruty
O J2-14	ext.	int.					Z									O				Z - nejsou použity mosazné vruty

7.10.2021

Pořadí	Klíčka, Záskočka, Doraz, Skoba; Rozvora, Háč, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		horní; dolní; levý; pravý; Vše Poznámky											
	ext. / int.	ext. / int.	Chybějící	Nefunkční	oskosené	Uvolněné	Spatně provedení	Sdílit kovění	Znečištěné	Vady	Vypískaný	Znečištěné	Nefunkční		Spatně provedení	zasklivecí tmel	Spatně provedení	poškozené	sklo	Znečištěná	barva na skle	Oprava	Přetážené		
O J2-15	ext.	int.					Zp																	Z - klívě osazené vruty	
O J2-16	ext.	int.				Sh, K	Z		R															R - okapničky; Z - nejsou použity mosazné vruty	
O J3-01	ext.	int.				V																			
O J3-02	ext.	int.				V			R																
O J3-03	ext.	int.				V			R																
O J3-04	ext.	int.				V			R																
O J3-05	ext.	int.						K	K																
O J3-06	ext.	int.							K																
O J3-07	ext.	int.						D	D															Z - špatně osazené	
O J3-08	ext.	int.						D	D															K - okapničky	
O J3-09	ext.	int.						D, K	K															K - nezabíhající hrana klapačky u klíčky	
O J3-10	ext.	int.						D	K																
O J3-11	ext.	int.							R, K																
O J3-12	ext.	int.							R, K																Z - špatně osazená
O J3-13	ext.	int.							R, K																Z - nedotažené vruty
O J3-14	ext.	int.						D	K																Z - nedotažené nakřivo osazené vruty
O J3-15	ext.	int.						D, K	K																

7.10. 2021

Pořadí	Klička, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		horní; dolní; levý; pravý; Vše	Poznámky										
	ext. / int.	ext. / int.	Orybělci	Nefunkční	Poškozené	Uvodňené	Společné provedení	Sertifikováni	Znečištěné	Vady nátěru	Vypískaný tmel	Znečištěné	Nefunkční			Společné provedení	zasklávací tmel	Společné provedení	Poskrbávané	škoda	Znečištění	barva na skle	Oprava omítek	Přetážené natěry	
O E1-11	ext.	int.					V																		
O E1-12	ext.	int.					V																		
O E1-13	ext.	int.					V																		
O E1-14	ext.	int.					V																		
O E2-01	ext.	int.					V																		
O E2-02	ext.	int.					V																		
O E2-03	ext.	int.					V																		
O E2-04	ext.	int.					V																		
O E2-05	ext.	int.					V																		
O E2-06	ext.	int.					V																		
O E2-07	ext.	int.					V																		
O E2-08	ext.	int.					V																		
O E2-09	ext.	int.					V																		
O E2-10	ext.	int.					V																		
O E2-11	ext.	int.					V																		
O E2-12	ext.	int.					V																		
O E2-13	ext.	int.					V																		

17.10.2021

12/18

Pořadí	Klička, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		horní; dolní; levý; pravý; Vše Poznámky						
	ext. / int.	ext. / int.	Chybějící	nefunkční	poškozené	úvalné	špatně proveden	Setřít kování	Znečištěné	Vady nátěru	Vypískaný tmel	Znečištěné	nefunkční		špatně provedený	zaskl. (vací tmel)	špatně provedení	Podkraběné sklo	Znečištěná barva na skle	Oprava omítek
O E2-14	ext.							V	Znečištěné											
O E3-01	ext.							V												
O E3-02	int.							V												
O E3-03	ext.							V												
O E3-04	int.							V												
O E3-05	ext.							V												
O E3-06	int.							V												
O E3-07	ext.							V												
O E3-08	int.							V												
O E3-09	ext.							V												
O E3-10	int.							V												
O E3-11	ext.							V												
O E3-12	int.							V												
O E3-13	ext.							V												
O E3-14	int.							V												
Světlík	ext.																			
O S1-01	int.																			OK
O S1-02	ext.																			OK

7.10.2021

Položka	Klíčka, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvora, Hák, Páková rozvora, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Oštění		horní; dolní; levý; pravý; Vše Poznámky							
	ext.	int.	Chybějící	Nefunkční	Poskožené	Uvolněné	Špatné provedení	V. Serídkováni	Znečištěné	Vady náteru	Vypáskaný tmel	Znečištěné	Nefunkční		Špatné provedení	zasklení tmel	Špatné provedení	Pokrývané	Okraje na skle	Oprava	Přetážené nátery
O S1-03	ext.	int.																			
O S1-06	ext.	int.																			OK
O S1-07	ext.	int.																			OK
O S1-08	ext.	int.																			OK
O S1-09	ext.	int.																			OK
O S1-10	ext.	int.																			OK
O S1-11	ext.	int.					Z			R											Z - špatně osazené
O S1-12	ext.	int.								R											R - defekt náteru závěsu; špatně zapravený rám kolem obrtlíku
DV S1-13	ext.	int.					K														K - velikost klíčky neodpovídá velikosti dveří (příliš velká) Očistit obložky od lepidla
O S2-01	ext.	int.					S														S - chybí vruty
O S2-02	ext.	int.					S														S - chybí vruty
O S2-03	ext.	int.					Z, D, S														Z, D, S - nejsou použity mosazné vruty
O S2-04	ext.	int.				K		V													
O S2-05	ext.	int.						V													
O S2-06	ext.	int.						V													
O S2-07	ext.	int.						V													
O S2-08	ext.	int.						V													

Polozka	Klíčka, Záskočka, Doraz, Skoba, Rozvorá, Hák, Páková rozvorá, Těsnění		Rámy / Křídla / Parapety						Okenní tabule			Ostění		Poznámky						
	ext. / int.	ext. / int.	Chybějící	Nefunkční	Poškozené	Uvolněné	Špatně provedení	Sařide kování	Znečištěné	Vady náteru	Vypískaný tmel	Znečištěné	Nefunkční		Špatně provedený kasírovací tmel	Špatně provedení	poškozená sklo	Znečištění barva na skle	Doprava omltek	Přelázané natěry
O S2-09	ext.	int.					V													
O S2-10	ext.	int.					Z								K					Z - špatně osazené; K - poškozené křídlo; polodrážky od lepidla
O S3-01	ext.	int.					K													K - uříznuté nezačištěné západky u klíček
O S3-02	ext.	int.				K														
O S3-03	ext.	int.						V												
O S3-04	ext.	int.						V												OK
O S3-05	ext.	int.						V												
O S3-06	ext.	int.						V												
O S3-07	ext.	int.						V												
O S3-08	ext.	int.						V												
O S3-09	ext.	int.						V												
O S3-10	ext.	int.							R											R - zdegradovaný, špatně provedená oprava
Jižní II.																				
O K1-01	ext.	int.						V												
O K2-01	ext.	int.						V												
O K2-02	ext.	int.						V												
O K3-01	ext.	int.																		OK
O K3-02	ext.	int.						V												

7.10. 2021

Příloha k závěrečnému protokolu o předání a převzetí díla – 1. etapa

Název: Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády

Datum předání díla:

Soupis vad a nedodělků:

Severní dvůr

- chybí síť v oknech
 - chybí "mříž" na výštkách VZT
 - chybí krycí dvířka na vypínače / jističe osvětlení hřiště
 - prověřit hustotu hrsti proti pláknům, které neodfoukají síť parapetu
 - špatně provedené opravy oblních konců špalet vč. plech pod parapety nad úrovní 1. průběžné římsy
 - prověřit barevnost okna a dveří provedených ve světlém odstínu
 - vyřešit styk měděných parapetů s bezn. přičtytkami bleskosvodu, které budou nahrazeny nerezovými
 - opravit drobné defekty nátěru kolem vrtů okopových plech
 - dodat revizi bleskosvodu a elektroinstalace osvětlení hřiště
- Záp. dvůr
- doplnit kartače na spodní hranu dveří
 - srazit ostré hrany mříží vst. dveří
 - zafixovat povrch opraveného pískovcového ostění, které spráše
 - sjednotit barvu perforovaných plechů na černou
 - dokotvit západky / profikusy zámků mříží

Jižní dvůr I.

- uvolněné prahy dveří
- chybí nátěry parapetů nových oken
- lokální defekty nátěru rámců oken nad parapety (nových)

29.9.2021

Příloha k závěrečnému protokolu o předání a převzetí díla – 1. etapa

Název: Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády

Datum předání díla:

Soupis vad a nedodělků:

Vestibul

- Není provedena oprava spáry pod „lítačkama“ ve vestibulu (spára bude opravena stejným způsobem jako pod klenbovitou truhlou)
- špatně provedená profilace zdobného (emovární) pilastru nad svídníky (2x vpravo + 1x vlevo napodestě)
- chybí nátěr na krycích dvířkách vypínače ve vestibulu
- chybí dvířka na revizních dvířkách elektrického zařízení
- madla zábradlí nejsou z dubu
- vyměnit prostřední kante svídníků
- osadit do svídníků ve vestibulu LED žárovky s jednotnou teplotou chromatičnosti 2700K a výkonem
- chybí vnitřní a posuvná ochránka ve vestibulu
- zapravit drážku nadpraží vstupních dveří
- přetřit krytku na stěně vedle vst. dveří
- lokální opravy nátěru vstupních dveří
- doplnit repliky klíček na křídla světlíku nad „lítačkama“
- očistit sklo nad vstupními dveřmi od nátěru

Severní

dvář

- pod vnitřními parapety oken kolem severního dvora chybí nátěry
- kolem mříží ve světlíku doplnit na šrotky (katky) distanční trubičky
- vnitřní parapety kolem severního dvora jsou lokálně znečištěny kolem připojovacích spár na ostění

Světlík

školská

- prověřit pevnost kolem mříží ve světlíku
- krivě osazené protihurmové síť v kuchyni

7.10.2021

Příloha k závěrečnému protokolu o předání a převzetí díla

Název: Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády

Datum předání a převzetí díla:

Místo konání: Školská 15, Praha 1

Soupis vad a nedodělků:Světlik

- nedokončené ostění dveří
- špatně provedené zamčení světliku dveří
- špatná replika klíby dveří (neodpovídající velikost)
- chybní parapet kl. 5.01
- opravit hrany ostění v otvorech s mřížemi
- mříže nedržet pevně v ostění, doplnit distanční (pohledové) trubičky mezi ostění a mříž

Školská

- nedolehající (nečísne) protichybné síťe
- špatně provedené špalety oken v subterénu – stříhaná omítka se štukem a očískit
- špatně umístěná tabulka s č.p.
- očískit, případně přetřít, zabrnolit u vstupu č.o. 15
- zapravit nátěry ostění vstupu č.o. 15
- opravit záporný slupen u vstupu č.o. 15
- špatně provedené kosaže nad oplechováním sokla
- špatně provedení oprava pískovcového sokla kolem RD elektro

Příloha k závěrečnému protokolu o předání a převzetí díla

Název: Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády

Datum předání a převzetí díla:

Místo konání: Školská 15, Praha 1

Soupis vad a nedodělků:

zk Š-01 - ok

zk Š-03 - chybí označení RD - blesk, chybí antigrafitli

zk Š-04 - chybí antigrafitli

zk Š-05 - očistit skla od nátěrů

zk Š-06 - očistit skla od nátěrů

zk Š-07 - chybí horní fixní mříž

zk Š-09 - křivě osazené, netěsní

zk Š-10(13) mříž vpravo nemá dokončený nátěr

zk Š-12 -

zk Š-16 - nejsou osazené držáky vlnjek

zk Z-02 - barva mříží má být v barvě vnějšího rámu dveří

zk Z-03+Z-04 - nelze vyjmout mříž větracího otvoru

zk E-01 - nejsou osazené všechny sítě

zk E-03 - nejsou osazené všechny sítě

zk E-03 - nejsou osazené žaluzie technického zařízení (VZT)

zk E-06 - nejsou osazené drátka elektroosvazčů

zk S-01 - kotvení mříží do ostění není pevné