

Sonda : K7		opěrná zeď „C“	
Souřadnice : Y =		X =	Z =
Dokumentoval / datum : J. Heinisch / 5.11. 2004			
Souprava / průměr : Ručně kopaná sonda			
Hloubka [m]		ČSN	
Od - do	Geologická dokumentace	73 1001	73 3050
0,00 - <u>0,85</u>	Hlína písčitá , tuhá, drolivá, hnědá, humózní, s úlomky cihel a opuky do velikosti 15 cm (navážka ?)	F3/MS0 (?)	3.
Základová spára - 0,50 m pod povrchem terénu			
Sonda ukončena v hloubce 0,85 m			
Hladina podzemní vody :		naražená:	nezastižena
		ustálená:	nezastižena
Poznámka :		nulová úroveň - povrch terénu	
		spodních 15 cm zdi je z betonu	

Sonda : K8		hraniční zeď „E1“ - zábradlí	
Souřadnice : Y =		X =	Z =
Dokumentoval / datum : J. Heinisch / 5. 11. 2004			
Souprava / průměr : ručně kopaná sonda			
Hloubka [m]		ČSN	
Od - do	Geologická dokumentace	73 1001	73 3050
0,00 - 0,30	Navážka - hlína písčitá, tuhá, drolivá, světle hnědá, humózní, se střípkami a úlomky cihel a opuky, se škvárou a s uhlíky	F3/MSOY	2.
0,30 - <u>0,90</u>	Navážka - Hlína písčitá , tuhá, hnědošedá, s hojnými střípkami cihel, opuky a malty	F3/MS	2. - 3.
Základová spára - 0,65 m pod povrchem terénu			
Sonda ukončena v hloubce 0,90 m			
Hladina podzemní vody :		naražená:	nezastižena
		ustálená:	nezastižena
Poznámka :		nulová úroveň - povrch terénu	